

# SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

## Преобразователи шкафного исполнения 6SE71

Преобразователи от 37 кВт до 1500 кВт для одноквадрантного управления с 6-ти пульсной схемой выпрямления



Преобразователи  
шкафного исполнения

### Данные для выбора и заказа

Номинальная мощность	Номинальный ток выходной нагрузки	Базовый ток перегрузки	Ток входной ток	Преобразователь	Потери мощности при 2,5 кГц	Габаритные размеры	Чертеж, см. Главу 7	Примерный вес	Требуемый расход охлаждающего воздуха	Уровень шума
	I <sub>HB</sub>	I <sub>b</sub>	I <sub>max.</sub>			Ш x В x Г				
кВт	A	A	A	A	Заказной номер	кВт	мм	№	кг	м <sup>3</sup> /с

### Напряжение питания 3 AC от 380 В до 480 В

#### 400 В

45	92	84	126	101	<b>6SE7131-0EB61-3BA0</b>	1,3	600 x 2000 x 600	47	250	0,1	70
55	124	113	169	136	<b>6SE7131-2EC61-3BA0</b>	1,9	900 x 2000 x 600	48	300	0,14	70
75	146	133	199	160	<b>6SE7131-5EC61-3BA0</b>	2,1	900 x 2000 x 600	48	310	0,14	70
90	186	169	254	205	<b>6SE7131-8EC61-3BA0</b>	2,4	900 x 2000 x 600	48	320	0,14	70
110	210	191	287	231	<b>6SE7132-1ED61-3BA0</b>	3	1200 x 2000 x 600	49	420	0,31	80
132	260	237	355	286	<b>6SE7132-6ED61-3BA0</b>	3,6	1200 x 2000 x 600	49	430	0,31	80
160	315	287	430	346	<b>6SE7133-2ED61-3BA0</b>	4,5	1200 x 2000 x 600	49	450	0,41	80
200	370	337	503	407	<b>6SE7133-7ED61-3BA0</b>	5,2	1200 x 2000 x 600	49	500	0,41	80
250	510	464	694	561	<b>6SE7135-1EE62-3BA0</b>	7,4	1500 x 2000 x 600	50	750	0,46	80
315	590	537	802	649	<b>6SE7136-0EE62-3BA0</b>	8,6	1500 x 2000 x 600	50	750	0,46	80
400	690	628	938	759	<b>6SE7137-0EE62-3BA0</b>	10,7	1500 x 2000 x 600	50	800	1,3	85
500	860	782	1170	946	<b>6SE7138-6EG62-3BA0</b>	16	2100 x 2000 x 600	51	1420	1,3	85
630	1100	1000	1496	1190	<b>6SE7141-1EH62-3BA0</b>	18,7	2400 x 2000 x 600	52	1550	1,9	85
710	1300	1183	1768	1430	<b>6SE7141-3EJ62-3BA0</b>	20,3	2700 x 2000 x 600	53	1800	1,9	85



**Преобразователи  
шкафного исполнения**

# SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

## Преобразователи шкафного исполнения 6SE71

Преобразователи от 37 кВт до 1500 кВт для одноквадрантного  
управления с 6-ти пульсной схемой выпрямления

Подсоединение к сети (шины)						Подсоединение двигателя (шины)						
Рекомендуемое поперечное сечение	Максимальное поперечное сечение	Присоединительные винты		Рекомендуемые предохранители для защиты кабелей	gLNH	DIN VDE	Максимальное поперечное сечение	Максимальное поперечное сечение кабеля	Присоединительные винты			
DIN VDE mm <sup>2</sup>	AWG/MCM	Стандарт	Опция	Стандарт	Опция	Тип	DIN VDE mm <sup>2</sup>	AWG/MCM	Стандарт	Опция	Стандарт	Опция
35	0	70	2x240	M 6	M 12	3NA3 830 (100)	35	0	2x 70	2x240	M 10	M 12
70	(000)	150	2x240	M 10	M 12	3NA3 136 (160)	70	(000)	2x 70	2x240	M 10	M 12
70	(000)	150	2x240	M 10	M 12	3NA3 136 (160)	70	(000)	2x 70	2x240	M 10	M 12
95	(4/0)	150	2x240	M 10	M 12	3NA3 140 (200)	95	(4/0)	2x 70	2x240	M 10	M 12
120	(300)	150	2x240	M 10	M 12	3NA3 144 (250)	120	(300)	2x150	2x240	M 12	—
2x 70	2x(000)	2x150	2x240	M 10	M 12	3NA3 252 (315)	2x 70	2x(000)	2x150	2x240	M 12	—
2x 95	2x(4/0)	2x150	2x240	M 10	M 12	3NA3 260 (400)	2x 95	2x(4/0)	2x150	2x240	M 12	—
2x 95	2x(4/0)	2x150	2x240	M 10	M 12	3NA3 260 (400)	2x 95	2x(4/0)	2x150	2x240	M 12	—
2x150	2x(400)	2x240	4x240	M 12	—	Защитный автомат	2x150	2x(400)	4x240	—	M 12/16	—
2x185	2x(500)	2x240	4x240	M 12	—	Защитный автомат	2x185	2x(500)	4x240	—	M 12/16	—
2x240	2x600	4x240	—	M 12	—	Защитный автомат	2x240	2x600	4x240	—	M 12/16	—
3x185	3x(500)	4x240	—	M 12	—	Защитный автомат	3x185	3x(500)	4x240	—	M 12/16	—
4x185	4x(500)	8x300	—	M 16	—	Защитный автомат	4x185	4x(500)	4x300	—	M 12/16	—
4x240	4x600	8x300	—	M 16	—	Защитный автомат	4x240	4x600	6x300	—	M 12/16	—